

# INTYG



Hallstahammar  
Sotningsväsende AB  
Box 69  
734 22 HALLSTAHAMMAR



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

| Fastighetsbeteckning    |                        | Adress                     |         |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------|
| Västan 1                |                        | Barnängsgatan 26 A-B       |         |
| Internt byggnadsnamn    |                        |                            |         |
| Barnängsgatan           |                        |                            |         |
| Systemnr                |                        |                            |         |
| Lgh Agg + TA1,TA2,FF1-4 |                        |                            |         |
| Besiktningsman          | Besiktningsdatum       | Ort, Datum för underskrift |         |
| Anders Klinteroth       | 2024-12-05             | Hallstahammar 2024-12-05   |         |
| Resultat av kontrollen  | Nästa besiktning datum | Namnteckning               |         |
| G                       | 2030-12-05             |                            |         |
| Företag                 | Behörighetsnivå        | Cert.organ                 | Cert.nr |
| HHR Sotningsväsende AB  | K                      | KIWA                       | 3521    |

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*