

# INTYG



Hallstahammar  
Sotningsväsende AB  
Box 69  
734 22 HALLSTADHAMMAR



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

<b>Fastighetsbeteckning</b>		<b>Adress</b>	
Västan 1		Norra Kapellgatan 4 A-B	
<b>Internt byggnadsnamn</b>			
Norra Kapellgatan			
<b>Systemnr</b>			
Lgh Agg,TA1,FF1-2			
<b>Besiktningsman</b>	<b>Besiktningsdatum</b>	<b>Ort, Datum för underskrift</b>	
Anders Klinteroth	2024-12-10	Hallstahammar 2024-12-10	
<b>Resultat av kontrollen</b>	<b>Nästa besiktning datum</b>	<b>Namnsteckning</b>	
G	2030-12-10		
<b>Företag</b>	<b>Behörighetsnivå</b>	<b>Cert.organ</b>	<b>Cert.nr</b>
HHR Sotningsväsende AB	K	KIWA	3521

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*