

INTYG



Hallstahammar
Sotningsväsende AB
Box 69
734 22 HALLSTAHAMMAR



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Eldsoda 3:1		Norra Prästgårdsgatan 13	
Internt byggnadsnamn			
Norra Prästgårdsgatan			
Systemnr			
ÅVA 1			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Anders Klinteroth	2024-10-02	Hallstahammar 2024-10-02	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2027-10-02		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
HHR Sotningsväsende AB	K	KIWA	3521

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden