

INTYG



Hallstahammar
Sotningsväsende AB
Box 69
73422 Hallstahammar



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress
Väpplingen 1		Norra Kapellgatan 14 A-B
Internt byggnadsnamn		
Norra Kapellgatan 14		
Systemnr		
FF1-3		
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift
Anders Klinteroth	2021-12-13	Hallstahammar 2021-12-13
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning
G	2027-12-13	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ Cert.nr
HHR Sotningsväsende AB	K	SWEDCERT 3521

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden