

# INTYG



Hallstahammars  
Sotningsväsende AB  
Box 69  
73422 Hallstahammar



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

<b>Fastighetsbeteckning</b>		<b>Adress</b>	
Värden 1		Bofinkvägen 2 A-B	
<b>Internt byggnadsnamn</b>			
Bofinkvägen			
<b>Systemnr</b>			
FF1-2			
<b>Besiktningsman</b>	<b>Besiktningsdatum</b>	<b>Ort, Datum för underskrift</b>	
Anders Klinteroth	2019-05-29	2019-05-29	
<b>Resultat av kontrollen</b>	<b>Nästa besiktning datum</b>	<b>Namnteckning</b>	
G	2025-05-29		
<b>Företag</b>	<b>Behörighetsnivå</b>	<b>Cert.organ</b>	<b>Cert.nr</b>
Hallsta Sotningsväsende AK		SWEDCERT	3521

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*