



Sot- & Ventilationstjänst

Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2011:16, OVK 1

Fastighet: **Växthuset 4**

Adress: **Tunalundsvägen 1 A-D, Västerås**

Byggnad: **Hyreshus**

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: FF1A	Lgh	2020-09-16	Godkänd	2026-09-16
2: FF1B	Lägenheter	2020-09-16	Godkänd	2026-09-16
3: FF1C	Lägenheter	2020-09-16	Godkänd	2026-09-16
4: FF1D	Lägenheter	2020-09-16	Godkänd	2026-09-16

Besiktningsman: Joakim Lodén

Behörighet: Riksbehörighet K

Företag: Sot & Ventilationstjänst

Adress: Västra Ringvägen 14, Västerås

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift, Joakim Lodén