



Sot- & Ventilationstjänst

Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2011:16, OVK 1

Fastighet: **Växthuset 4**

Adress: **Tunalundsvägen 3 A-D,**

Hallstahammar

Byggnad: **Hyreshus**

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: FF3A	Ing 3A	2021-09-20	Godkänd	2027-09-20
2: FF 3B	Ing 3B	2021-09-20	Godkänd	2027-09-20
3: FF3C	Ing 3C	2021-09-20	Godkänd	2027-09-20
4: FF3D	Ing 3D	2021-09-20	Godkänd	2027-09-20

Besiktningsman: Marcus Brander

Behörighet: Riksberhörighet K

Företag: Sot & Ventilationstjänst

Adress: Västra Ringvägen 14, Västerås

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift, Marcus Brander