



Sot- & Ventilationstjänst

Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2011:16, OVK 1

Fastighet: **Växthuset 2**

Adress: **Surbrunnsvägen 10 A-E,
Hallstahammar**

Byggnad: **Flerbostadshus**

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: FF10A-B	Lägenheter	2020-05-20	Godkänd	2026-05-20
2: FF10A-B	Lägenheter	2020-05-18	Godkänd	
3: FF10AB	Lägenheter	2020-05-18	Godkänd	2020-05-18
4: FF10CDE	lägenheter	2020-05-18	Godkänd	2026-05-18
5: FF10CDE	Lägenheter	2020-09-25	Godkänd	2026-09-25
6: FF10CDE	Lägenheter	2020-09-25	Godkänd	2026-09-25

Besiktningsman: Joakim Lodén

Behörighet: Riksbehörighet K

Företag: Sot & Ventilationstjänst

Adress: Västra Ringvägen 14, Västerås

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift, Joakim Lodén