



Sot- & Ventilationstjänst

Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2011:16, OVK 1

Fastighet: **Växthuset 2**
Adress: **Surbrunnsvägen 8 A-C,**
Hallstahammar
Byggnad: **Hyreshus**

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: FF8 A-C	Lägenheter	2020-09-25	Godkänd	2026-09-25
2: FF8 A-C	Lägenheter	2020-09-25	Godkänd	2026-09-25
3: FF8 A-C	Lägenheter	2020-09-25	Godkänd	2026-09-25

Besiktningssman: Joakim Lodén
Behörighet: Riksbehörighet K
Företag: Sot & Ventilationstjänst
Adress: Västra Ringvägen 14, Västerås

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift, Joakim Lodén