



Sot- & Ventilationstjänst

Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2011:16, OVK 1

Fastighet: **Växthuset 3**

Adress: **Surbrunnsvägen 2 A-D,**

Hallstahammar

Byggnad: **Hyreshus**

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: FF2A	Lägenheter	2020-09-09	Godkänd	2026-09-09
2: FF2B	Lgh	2020-03-31	Godkänd	2026-03-31
3: FF2C	Lgh	2020-03-31	Godkänd	2026-03-31
4: FF2D	Lgh	2020-03-31	Godkänd	2026-03-31

Besiktningsman: Joakim Lodén

Behörighet: Riksbehörighet K

Företag: Sot & Ventilationstjänst

Adress: Västra Ringvägen 14, Västerås

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift, Joakim Lodén