



Sot- & Ventilationstjänst

## Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av  
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2011:16, OVK 1

Fastighet: **Växthuset 3**

Adress: **Surbrunnsvägen 4 A-C,**

**Hallstahammar**

Byggnad: **Hyreshus**

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1:	Lägenheter A-C	2020-03-26	Godkänd	

Besiktningsman: Christer Söderberg

Behörighet: Riksbehörighet K

Företag: Sot & Ventilationstjänst

Adress: Västra Ringvägen 14, Västerås

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift, Christer Söderberg