



Sot- & Ventilationstjänst

Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2011:16, OVK 1

Fastighet: **Växthuset 2**

Adress: **Surbrunnsvägen 4 D-E,**

Hallstahammar

Byggnad: **Flerfamiljshus**

System	Betjänar	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1:	Lägenheter 4 D	2020-03-23	Godkänd	2026-03-23
2: FF2	Lägenheter 4 E	2020-03-19	Godkänd	2026-03-23
3: FF2	Lokal	2020-03-19	Ej godkänd	

Besiktningsman: Christer Söderberg

Behörighet: Riksbehörighet K

Företag: Sot & Ventilationstjänst

Adress: Västra Ringvägen 14, Västerås

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift, Christer Söderberg