



Sot- & Ventilationstjänst

Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2011:16, OVK 1

Fastighet: **Växthuset 3**
Adress: **Surbrunnsvägen 6 A-C,**
Hallstahammar
Byggnad: **Hyreshus**

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: FF 6B	Lägenheter	2021-02-15	Godkänd	2027-02-15
2: FF6B	lägenheter	2020-12-03	Godkänd	2026-12-03
3: FF6B	Lägenheter	2020-12-03	Godkänd	2026-12-03

Besiktningsman: Joakim Lodén
Behörighet: Riksbehörighet K
Företag: Sot & Ventilationstjänst
Adress: Västra Ringvägen 14, Västerås

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift, Joakim Lodén