

INTYG



Hallstahammars
Sotningsväsende AB
Box 69
73422 Hallstahammar



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Kolbäck Vallby 1:166		Södra Kapellgatan 1 A-O	
Internt byggnadsnamn			
Södra Kapellgatan			
Systemnr			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Anders Klinteroth	2020-06-30	Hallstahammar 2020-07-01	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namn-teckning	
G	2026-06-30		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
HHR Sotningsväsende AB	K	SWEDCERT	3521

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden