

INTYG



Hallstahammars
Sotningsväsende AB
Box 69
73422 Hallstahammar



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress
Kolbäck Vallby 2.1		Hagvägen 20 A-C
Internt byggnadsnamn		
Hagvägen		
Systemnr		
Frånluftsystem (F), FF1-2		
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift
Anders Klinteroth	2020-06-17	2020-06-18
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning
G	2026-06-17	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ Cert.nr
Hallsta Sotningsväsende A K		SWEDCERT 3521

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden