

# INTYG



Hallstahammars  
Sotningsväsende AB  
Box 69  
73422 Hallstahammar



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

<b>Fastighetsbeteckning</b>		<b>Adress</b>	
Kolbäck Vallby 6:4		Skomakarevägen 12 A-C	
<b>Internt byggnadsnamn</b>			
Skomakarevägen			
<b>Systemnr</b>			
Lgh Agg			
<b>Besiktningssman</b>	<b>Besiktningdatum</b>	<b>Ort, Datum för underskrift</b>	
Anders Klinteroth	2020-03-03	Hallstahammar 2020-03-09	
<b>Resultat av kontrollen</b>	<b>Nästa besiktning datum</b>	<b>Namn-teckning</b>	
G	2026-03-03		
<b>Företag</b>	<b>Behörighetsnivå</b>	<b>Cert.organ</b>	<b>Cert.nr</b>
Hallsta Sotningsväsende AK		SWEDCERT	3521

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*