

INTYG



Hallstahammars
Sotningsväsende AB
Box 69
73422 Hallstahammar



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Nibble 1:104		Hästhovsvägen 13 A-E	
Internt byggnadsnamn			
Hästhovsvägen			
Systemnr			
FF1-10			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Mickael Salomaa	2020-11-25	Hallstahammar 2020-11-27	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2026-11-25		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Hallstahammars Sotningsv	N	Kiwa Sverige	8355

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden