

INTYG



Hallstahammars
Sotningsväsende AB
Box 69
73422 Hallstahammar



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress
Väskan 3		Snevringevägen 53 A-F
Internt byggnadsnamn		
Snevringevägen		
Systemnr		
FF9,FF10,FF11		
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift
Anders Klinteroth	2019-08-12	Hallstahammar 2019-08-20
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning
G	2025-08-12	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ Cert.nr
Hallsta Sotningsväsende AB	K	SWEDCERT 3521

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden