

# INTYG



Hallstahammars  
Sotningsväsende AB  
Box 69  
73422 Hallstahammar



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

|                               |                               |                                   |                |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Fastighetsbeteckning</b>   |                               | <b>Adress</b>                     |                |
| Kolbäck Vallby 2:3            |                               | Hallstavägen 15 A-D               |                |
| <b>Internt byggnadsnamn</b>   |                               |                                   |                |
| Hallstavägen                  |                               |                                   |                |
| <b>Systemnr</b>               |                               |                                   |                |
| FF5-8                         |                               |                                   |                |
| <b>Besiktningsman</b>         | <b>Besiktningsdatum</b>       | <b>Ort, Datum för underskrift</b> |                |
| Anders Klinteroth             | 2020-06-29                    | Hallstahammar 2020-06-29          |                |
| <b>Resultat av kontrollen</b> | <b>Nästa besiktning datum</b> | <b>Namnteckning</b>               |                |
| G                             | 2026-06-29                    |                                   |                |
| <b>Företag</b>                | <b>Behörighetsnivå</b>        | <b>Cert.organ</b>                 | <b>Cert.nr</b> |
| HHR Sotningsväsende AB        | K                             | SWEDCERT                          | 3521           |

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*