

# INTYG



Hallstahammars  
Sotningsväsende AB  
Box 69  
73422 Hallstahammar



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

| Fastighetsbeteckning     |                        | Adress                     |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| Växeln 2                 |                        | Vattugatan 5 A-C           |
| Internt byggnadsnamn     |                        |                            |
| Vattugatan 5 A-C         |                        |                            |
| Systemnr                 |                        |                            |
| FF1-3                    |                        |                            |
| Besiktningsman           | Besiktningsdatum       | Ort, Datum för underskrift |
| Anders Klinteroth        | 2020-12-08             | 2020-12-10                 |
| Resultat av kontrollen   | Nästa besiktning datum | Namnteckning               |
| G                        | 2026-12-08             |                            |
| Företag                  | Behörighetsnivå        | Cert.organ      Cert.nr    |
| Hallstahammars Sotningsv | K                      | SWEDCERT    3521           |

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*