

INTYG



Hallstahammar
Sotningsväsende AB
Box 69
73422 Hallstahammar



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Kolbäck Vallby 5:1		Äggsjögatan 4	
Internt byggnadsnamn			
Äggsjögatan			
Systemnr			
Lgh Agg			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Anders Klinteroth	2020-06-10	Hallstahammar 2020-06-10	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2026-06-10		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Hallsta Sotningsväsende AB	K	SWEDCERT	3521

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden