

INTYG



Hallstahammar
Sotningsväsende AB
Box 89
73422 Hallstahammar



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress
Kolbäck Vallby 5:2		Hagvägen 5 A-C
Internt byggnadsnamn		
Hagvägen		
Systemnr		
Lgh Agg		
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift
Anders Klinteroth	2020-03-10	Hallstahammar 2020-03-12
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning
G	2026-03-10	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ Cert.nr
Hallsta Sotningsväsende AB	K	SWEDCERT 3521

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden