

INTYG



Hallstahammars
Sotningsväsende AB
Box 69
73422 Hallstahammar



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Fastighetsbeteckning | | Adress | |
| Strömsholm 8:2 | | Sofielundsvägen 22 | |
| Internt byggnadsnamn | | | |
| Sofielundsvägen | | | |
| Systemnr | | | |
| Lgh Agg, FF1 | | | |
| Besiktningssman | Besiktningdatum | Ort, Datum för underskrift | |
| Anders Klinteroth | 2020-02-10 | Hallstahammar 2020-02-10 | |
| Resultat av kontrollen | Nästa besiktning datum | Namn-teckning | |
| G | 2026-02-10 | | |
| Företag | Behörighetsnivå | Cert.organ | Cert.nr |
| Hallsta Sotningsväsende AB | K | SWEDCERT | 3521 |

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden