

# INTYG



Hallstahammar  
Sotningsväsende AB  
Box 69  
73422 Hallstahammar



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

| Fastighetsbeteckning   |                        | Adress                     |
|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Väkten 1               |                        | Trädgårdsgatan 20 A-C      |
| Internt byggnadsnamn   |                        |                            |
| Trädgårdsgatan         |                        |                            |
| Systemnr               |                        |                            |
| FF                     |                        |                            |
| Besiktningsman         | Besiktningsdatum       | Ort, Datum för underskrift |
| Anders Klinteroth      | 2021-12-06             | Hallstahammar 2021-12-07   |
| Resultat av kontrollen | Nästa besiktning datum | Namnteckning               |
| G                      | 2027-12-06             |                            |
| Företag                | Behörighetsnivå        | Cert.organ      Cert.nr    |
| HHR Sotningsväsende AB | K                      | SWEDCERT      3521         |

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*