

INTYG



Hallstahammars
Sotningsväsende AB
Box 69
73422 Hallstahammar



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Väkten 1		Trädgårdsgatan 22 A-B	
Internt byggnadsnamn			
Trädgårdsgatan			
Systemnr			
FF1			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Anders Klinteroth	2021-12-07	Hallstahammar 2021-12-08	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2027-12-07		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
HHR Sotningsväsende AB	K	SWEDCERT	3521

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden