

INTYG



Hälstahammar
Sotningsväsende AB
Box 69
734 22 HÄLLSTAHAMMAR



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Tunåsen 1		Skogsvägen 1 A-B	
Internt byggnadsnamn			
Skogsvägen			
Systemnr			
FF8			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Anders Klinteroth	2024-10-30	2024-10-30	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2030-10-30		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Hhr Sotningsväsende AB	K	KIWA	3521

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anses av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden