

INTYG



Hallstahammars
Sotningsväsende AB
Box 69
734 22 HALLSTAHAMMAR



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Tunåsen 1		Västmannavägen 2 A-B	
Internt byggnadsnamn			
Västmannavägen			
Systemnr			
FF4			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Anders Klinteroth	2024-10-22	2024-10-22	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2030-10-22		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Hallstahammars Sotningsv K		KIWA	3521

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden