

INTYG



Hallstahammars
Sotningsväsende AB
Box 60
734 22 HALLSTAHAMMAR



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Tunåsen 1		Västmannavägen 4 A-D	
Internt byggnadsnamn			
Västmannavägen			
Systemnr			
FF3			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Anders Klinteroth	2024-10-17	2024-10-21	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2030-10-17		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Hhr Sotningsväsende AB	K	KIWA	3521

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden