

INTYG



Hallstahammars
Sotningsväsende AB
Box 69
73422 Hallstahammar



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Knektbacken 2		Brinkvägen 70	
Internt byggnadsnamn			
Brinkvägen			
Systemnr			
Lgh Agg/Essvent, FF1-FF3			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Anders Klinteroth	2019-08-26	Hallstahammar 2019-08-27	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2025-08-26		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Hallsta Sotningsväsende AB	K	SWEDCERT	3521

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden