

INTYG



Hallstahammars
Sotningsväsende AB
Box 69
73422 Hallstahammar



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress
Knektbacken 2		Knektbacken 67
Internt byggnadsnamn		
Knektbacken		
Systemnr		
Lgh Agg/Essvent, FF1,FF2,FF3		
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift
Anders Klinteroth	2019-08-21	Hallstahammar 2019-08-23
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namn-teckning
G	2025-08-21	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ Cert.nr
Hallsta Sotningsväsende AB	K	SWEDCERT 3521

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden