

INTYG



Hallstahammar
Sotningsväsende AB
Box 80
734 22 HALLSTAHAMMAR



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Knektbacken 2		Brinkvägen 38-68	
Internt byggnadsnamn			
Brinkvägen			
Systemnr			
Lgh/Agg			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Anders Klinteroth	2023-11-28	Hallstahammar 2023-11-29	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2026-11-28		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
HHR Sotningsväsende AB	K	KIWA	3521

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd
Anm.

Detta intyg anses av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden